

Replacement kit lamp, DR/2000, v1.261 & v1.27

Produktnr: **4521800** Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL
Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Lamp replacement kit for DR/2000 software versions 1.261 and 1.27. Includes lamp assembly and Holmium Trichloride Powder Pillows.